

PINTURA ANTICORROSIVA

RECOMENDAÇÕES PARA PREPARO DE SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE TINTAS

CONTROLE DO PROCESSO E INSPEÇÃO

NOTA:

A Associação Brasileira de Corrosão alerta os usuários: o uso de suas recomendações práticas requer conhecimento e experiência. O uso inadequado das mesmas e consequentes resultados impróprios não se constituem responsabilidade da Associação.

COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO

O Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da presente Recomendação Prática foi constituído pelas seguintes pessoas:

Aldo Cordeiro Dutra - ABRACO - Coordenador do GT
Telefone: (21) 2516-1962 - Ramal 31,
Celular: (21) 98105-9051
E-mail: aldocd@gmail.com, acdutra@abraco.org.br

Fabio Kränkel - WEG - Vice-Presidente da ABRACO
Telefone: (47) 3276-5572
E-mail: fkrankel@weg.net

Isaac Catran - ABRACO - Examinador de candidatos a Inspetor de Pintura
Telefone: (21) 2263-2075,
Celular: (21) 98668-8400
E-mail: ceq-abraco@abraco.org.br

Fernando de Loureiro Fragata – Professor dos cursos da ABRACO
Celular: (21) 98232-6652
E-mail: fragata200@gmail.com

Segehal Matsumoto - Professor dos cursos da ABRACO
Celular: (21) 97521-4492
E-mail: matsumoto2000@hotmail.com

Neusvaldo Lira de Almeida - IPT - Professor de cursos da ABRACO
Telefone: (11) 3767-4044
Celular: (11) 98415-0943
E-mail: neusval@ipt.br

Celso Gnecco - Sherwin Williams - Professor de cursos da ABRACO
Celular: (19) 99606-5377
E-mail: celso@sherwin.com.br

Erik Barbosa Nunes - PETROBRAS – Coord. Comissão Pintura
Telefone: (21) 2166-3015
Celular: (21) 98238-4807
E-mail: erikbn@petrobras.com.br

SUMÁRIO

1.0 OBJETIVO.....	4
2.0 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE REFERÊNCIA.....	4
3.0 TERMOS E DEFINIÇÕES.....	5
4.0 AÇÕES PREVENTIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA PINTURA.....	5
5 RECOMENDAÇÕES SOBRE O PREPARO DE SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DAS TINTAS.....	111
6 INSPEÇÃO.....	165
7 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E DE REJEIÇÃO.....	198
8 REQUISITOS DE SEGURANÇA - COLETA, ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS.....	210

1.0 OBJETIVO

Esta **RECOMENDAÇÃO PRÁTICA** tem por objetivo principal apresentar as recomendações básicas para **PREPARO DE SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE TINTAS**, bem como para o **CONTROLE DO PROCESSO** e para as **AÇÕES DE INSPEÇÃO**.

Este é apenas um documento de referência. Para a execução de qualquer procedimento ou recomendação de preparo de superfície e aplicação de tintas, é indispensável que sejam respeitados todos os itens de contrato firmado entre as partes, ou seja, a contratante, a prestadora do serviço ou obra e os diversos fornecedores, indicando e referenciando procedimentos e critérios por meio de normas, para sua adequada execução e controle.

2.0 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE REFERÊNCIA

Normas da ABNT

- ABNT NBR 7348 – Pintura industrial – Preparação de superfície de aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento;
- ABNT NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;
- ABNT NBR 10443 –Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Método de ensaio;
- ABNT NBR 11003 - Tintas - Determinação da aderência;
- ABNT NBR 14 643 – Corrosão atmosférica – Classificação da corrosividade de atmosferas;
- ABNT NBR 14951 – Sistemas de pintura em superfícies metálicas – Defeitos e correções;
- ABNT NBR 15156 - Pintura Industrial – Terminologia;
- ABNT NBR 15158 - Limpeza de superfícies de aço por produtos químicos;
- ABNT NBR 15185 - Inspeção de superfícies para pintura industrial;
- ABNT NBR 15218 – Critérios para qualificação e certificação de inspetores de pintura industrial;
- ABNT NBR 15239 – Tratamento de superfície de aço com ferramentas manuais e mecânicas;
- ABNT NBR 15442 – Pintura Industrial – Inspeção de recebimento de recipientes fechados;
- ABNT NBR 15488 – Pintura industrial – Superfície metálica para aplicação de tintas – Determinação do perfil de rugosidade;

- ABNT NBR 15877 – Pintura industrial –Ensaio de aderência por tração;
- ABNT NBR 16172 - Revestimentos anticorrosivos - Determinação de descontinuidades em revestimentos anticorrosivos aplicados sobre substratos metálicos;
- ABNT NBR 16267 – Determinação de granulometria de abrasivos para jateamento.

NORMAS INTERNACIONAIS

- ISO 8501-1 - Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Visual assessment of surface cleanliness - Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings;
- SSPC-SP 11 - Bare Metal Power Tool Cleaning;
- SSPC VIS 4/NACE VIS 7 – Guide and reference photographs for steel surfaces prepared by water jetting;
- SSPC VIS5/NACE VIS 9 – Guide and reference photographs for steel surfaces prepared by wet abrasive blast cleaning.

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS ABRACO

- ABRACO – RP - PAC 002 -Pintura anticorrosiva – Recomendações para seleção de esquemas de pintura anticorrosiva.
- ABRACO – RP - PAC 003 – Pintura anticorrosiva – Tintas para pintura anticorrosiva

3.0 TERMOS E DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste documento se aplicam os termos e definições da ABNT NBR 15156.

4.0 AÇÕES PREVENTIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA PINTURA

4.1 Plano de Treinamento da Mão de Obra

4.1.1 Antes do início dos serviços de pintura anticorrosiva deve ser elaborado e implementado por um Inspetor de Pintura Nível 2 ou profissional de notório saber na área de Pintura Industrial, um plano de treinamento com critério de avaliação para toda a mão de obra envolvida nos serviços de pintura contendo, no mínimo, os tópicos da Tabela 1.

São aceitos outros treinamentos teóricos equivalentes em substituição à parte teórica da Tabela 1, a critério do usuário, mediante avaliação teórica e prática.

A partir do plano de treinamento elaborado pelo Inspetor de Pintura Nível 2, toda mão de obra deve ser treinada por inspetor de pintura Nível 1 (com experiência comprovada de 24 meses) ou Nível 2 para que possam ser avaliados em sua capacidade de executar todos os procedimentos de execução de pintura do serviço previstos para serem realizados.

Tabela 1- Treinamento de Pessoal

Programa do curso	Carga horária (h)		
	Encarregado	Jatista	Pintor
Programa teórico			
- Finalidade da pintura; - Atividade e responsabilidade dos envolvidos; - Noções básicas de graus de intemperismo.	1	1	1
Condições ambientais: temperatura ambiente, umidade relativa, ponto de orvalho, temperatura da peça.	2	2	2
Preparo da superfície: limpeza com solventes, limpeza manual, limpeza mecânica, jateamento abrasivo, hidrojateamento.	4	4	4
Tipos de abrasivos, graus de preparo da superfície e perfil de rugosidade.	2	2	1
Tipos de tintas e características principais, conforme o serviço a ser realizado.	2	2	2
Preparo de tintas para aplicação: homogeneização, diluição, estocagem, tempo de indução, tempo de vida de misturas, proporção de misturas.	2	2	2
Esquemas de pintura: tintas a serem utilizados, métodos de aplicação, espessura da película seca, número de demãos, intervalo entre demãos.	2	2	2

Programa do curso	Carga horária (h)		
	Encarregado	Jatista	Pintor
Métodos de aplicação: rolo, trincha, pistola convencional e pistola sem ar. Boas práticas: reforço em cantos e arestas, medição de película úmida, contaminações superficiais na superfície, vedação de frestas, eliminação de defeitos superficiais, arredondamento de cantos e arestas vivas (adoçamento) e bom acabamento de soldas.	4	4	4
Principais falhas e defeitos relacionados ao serviço a ser executado: prevenção e correção.	4	4	4
Requisitos gerais de segurança, meio ambiente, eficiência energética e saúde (SMES): segurança nos serviços, no descarte de produtos, equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção Coletiva (EPC) etc.	2	2	2
Procedimento de execução de pintura	4	2	2
Programa Prático			
Identificação dos graus de preparo de superfície: manual, mecânico, jateamento abrasivo e hidrojateamento.	1	1	1
Técnicas de aplicação conforme o serviço a ser realizado: rolo, trincha, pistola convencional e pistola sem ar.	4	2	2
Boas práticas: reforço em cantos e arestas, medição de película úmida, contaminações superficiais, vedação de frestas, eliminação de defeitos superficiais, arredondamento de cantos e arestas vivas (adoçamento) e bom acabamento de soldas.	2	2	2

O treinamento no procedimento de aplicação de pintura deverá ser repetido periodicamente. A periodicidade deve ser anual ou acordada contratualmente entre as partes envolvidas (cliente, fabricante de tinta e aplicadores).

4.2 Seleção dos Esquemas de Pintura Anticorrosiva e Especificação das Tintas

4.2.1. A seleção dos esquemas de pintura deverá estar de acordo com a agressividade dos meios corrosivos e deverá atender à **Pintura Anticorrosiva - Recomendação Prática ABRACO – RP – PAC - 002**.

4.2.2. As especificações técnicas das tintas deverão ser procedidas através de fichas técnicas de cada tinta de acordo com as orientações da **Pintura Anticorrosiva - Recomendação Prática ABRACO – RP – PAC - 003**.

4.2.3. É recomendado que sejam realizados anualmente, treinamentos em todos os procedimentos de execução de pintura realizados. Esta periodicidade de treinamento também poderá ser feita a critério das partes desde que seja indicada contratualmente.

4.3 Procedimento de Aplicação

Toda aplicação de pintura anticorrosiva deve ser fundamentada em um procedimento de aplicação dos esquemas de pintura dos equipamentos, estruturas e partes a pintar, tendo como base esta Recomendação e os documentos normativos nela referenciados e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Objetivo, informando a que se destina o procedimento;
- b) Especificação do esquema de pintura a ser usado;
- c) Normas aplicáveis, sempre na última revisão;
- d) Instruções de recebimento e armazenamento de tintas, diluentes e produtos correlatos;
- e) Sequência de execução do esquema de pintura;
- f) Processo de aplicação das tintas;
- g) Especificação das tintas a serem usadas, incluindo fornecedores e respectivas referências comerciais;
- h) Instruções para retoques no esquema de pintura;
- i) Plano de controle de qualidade.

4.4 Procedimento de Inspeção

Toda aplicação de pintura anticorrosiva deve ser fundamentada em um procedimento de inspeção dos esquemas de pintura, tendo como base esta Recomendação e os documentos normativos nela referenciados e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Objetivo;
- b) Normas de referência;
- c) Critérios de amostragem e inspeções a serem realizadas;
- d) Aparelhagem e instrumentos;
- e) Critério de aceitação e de rejeição;
- f) Formulários utilizados para registros de resultados.

4.5 Plano de Calibração de Instrumentos

Os instrumentos utilizados nas inspeções devem ter certificado de calibração emitido por laboratórios acreditados pelo Inmetro (RBC). Na falta deste, pode-se usar um laboratório que possua padrões e equipamentos usados em calibração, rastreáveis a laboratórios acreditados pelo Inmetro (RBC).

Deve ser elaborado um plano de calibração de instrumentos, o qual deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Identificação do instrumento;
- b) Data da calibração;
- c) Número do certificado de calibração;
- d) Frequência de calibração;
- e) Prazo de validade da calibração;
- f) Data da próxima calibração.

4.6 Recursos materiais

4.6.1 - Tintas, Vernizes, Solventes e Diluentes

4.6.1.1 Recebimento

Verificar para cada lote de tinta recebido, se os resultados do certificado de análise emitido pelo fabricante estão em conformidade com a tabela dos requisitos do produto, pronto para aplicação, definidos nas recomendações de especificação da tinta. No certificado de análise deve ser informado também o tempo de cura total da tinta.

Verificar o prazo de validade das tintas, conforme orientação do fabricante e a marcação dos recipientes, por componente, de acordo com as normas de cada tipo de tinta.

Verificar se o estado de conservação e o grau de enchimento da embalagem estão em conformidade com a ABNT NBR 15442.

Após a abertura do recipiente a tinta deve apresentar-se homogênea, sem nata, sem grumos e sem espessamento.

Verificar se os diluentes são os específicos para cada tipo de tinta e adquirido em quantidade que esteja de acordo com o boletim técnico emitido pelo fabricante. É indispensável que os diluentes e as tintas sejam do mesmo fabricante.

4.6.1.2 Armazenamento

Os locais de armazenamento devem ser cobertos, bem ventilados, não sujeitos a calor excessivo, protegidos contra centelhas, descargas atmosféricas e raios diretos do sol. Devem ser locais exclusivos e providos de sistemas de combate a incêndio.

O empilhamento dos recipientes deve ser realizado conforme descrito na

Tabela 2.

Tabela 2 – Empilhamento de recipientes

Tipo de recipiente	Capacidade	Empilhamento Máximo
Galão	3,6 L	20(vinte)
Balde	18 L	5(cinco)
Tambor	200 L	3(três)

O armazenamento deve ser feito de forma tal que possibilite a retirada, em primeiro lugar, do material mais antigo no almoxarifado e permita uma movimentação que evite danos.

Os recipientes deverão conter em seus rótulos, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Nome da tinta;
- b) Número da especificação técnica da tinta;
- c) Lote de fabricação;
- d) Data de validade;
- e) Proporções de mistura (em massa e em volume), para tintas com mais de um componente;
- f) Tempo de vida útil da mistura, para tintas com mais de um componente, de cura química;
- g) Diluente recomendado.

4.6.1.3 Prazo de Validade e Revalidações

As tintas com prazo de validade vencido e que não tenham sido revalidadas não podem ser utilizadas.

O usuário poderá solicitar, ou autorizar a revalidação de tintas com prazo de validade vencido. A revalidação é de responsabilidade do fabricante da tinta, o qual deve emitir um novo certificado de análise específico para revalidação, baseado em requisitos técnicos próprios do fabricante, contendo no mínimo as seguintes informações:

- a) Identificação do lote;
- b) Data de fabricação;
- c) Data de validade original;
- d) Data e validade da primeira revalidação;
- e) Data e validade da segunda revalidação;
- f) Identificação do profissional responsável pela revalidação.

O uso de tintas revalidadas não é recomendado para pintura de superfícies internas, bem como em superfícies externas submetidas a altas temperaturas (acima de 80 °C) ou à condensação e pinturas em superfícies que trabalhem imersas (pinturas internas e externas). [O uso](#)

nessas situações só poderá ser autorizado por escrito pelo fabricante da tinta.

Para pintura de superfícies não enquadradas no parágrafo anterior, as tintas revalidadas, até duas vezes, podem ser utilizadas, desde que autorizado previamente, por escrito, pelo usuário.

4.6.2 Abrasivos e Água Utilizada em Processo

Os abrasivos utilizados em processo de jateamento devem apresentar-se secos, livres de contaminações (produtos de oxidação, pó, etc.) e com granulometria adequada para atingir a superfície com o perfil de rugosidade especificado.

A água utilizada em processo de hidrojateamento deve ser limpa, transparente, inodora, isenta de sais e com condutividade elétrica e pH adequados.

A execução em processos relacionados a partir de sua utilização deverá atender às normas ABNT NBR 7348 e ABNT NBR 16267, respectivamente.

4.6.3 Demais Materiais e Equipamentos

Os demais equipamentos que dispensam calibração, bem como os demais materiais utilizados no preparo da superfície, na aplicação das tintas e no controle da qualidade da pintura e devem ser adequados às condições de uso.

Os equipamentos e os materiais usados devem ser de comprovada qualidade e eficiência de modo que seu uso não influencie em qualquer uma das etapas de execução do serviço ou obra.

5 RECOMENDAÇÕES SOBRE O PREPARO DE SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DAS TINTAS

5.1 Preparo de Superfície

5.1.1 Inspeção e Limpeza de Superfície

Toda a superfície a ser pintada deve ser inspecionada e limpa com solvente ou outros produtos adequados, de acordo com a necessidade e em conformidade com a ABNT NBR 15158.

A preparação de superfícies deve ser executada de acordo com a ABNT NBR 7348 para tintas líquidas e de acordo com as recomendações do Fabricante para tintas em pó.

De acordo com a exigência das tintas, o preparo da superfície pode ser realizado por meio de tratamento manual ou mecânico, utilizando as normas ABNT NBR 15239 ou SSPC-SP 11.

As superfícies a serem pintadas devem estar livres de poeira, umidade,

óleo, graxa ou gordura e também contaminantes não visíveis, conforme descrito na ABNT NBR 7348.

5.1.2 Situações Específicas de Preparo de Superfície

As superfícies usinadas de flanges e conexões devem ser protegidas do jateamento abrasivo por meio de um tampo de madeira ou pelo envolvimento com uma lona plástica.

Os cordões de solda devem ser tratados de forma a remover qualquer resíduo decorrente do processo (escória, respingos de solda, etc.).

Após a montagem, as regiões soldadas poderão receber tratamento por meio de jateamento abrasivo padrão Sa 2 ½ da ISO 8501-1. Na impossibilidade do uso do jato abrasivo, a preparação da superfície poderá ser realizada por ferramentas mecânico-rotativas conforme a SSPC-SP 11.

Conforme descrito na norma ABNT NBR 7348, os trabalhos de preparação de superfície por meio de jateamento abrasivo ou hidrojateamento devem ser feitos de modo a não causar danos às etapas de trabalho já executadas. O reinício dos serviços de jateamento só deve ser feito quando a tinta aplicada nas áreas adjacentes estiver no estágio mínimo de secagem e livre de pegajosidade.

5.2 Aplicação das Tintas

5.2.1 Recomendações sobre o Sistema de Pintura

O sistema de pintura deve ser sempre aplicado com tintas de um mesmo fabricante, inclusive na pintura temporária (promocional, de fábrica ou “shop primer”).

Em pintura temporária, promocional ou de fábrica (“shop primer”) porventura aplicada, o fabricante deverá ser consultado quanto à necessidade ou não de sua remoção, antes da aplicação dos esquemas de pintura especificados. O fabricante deverá assegurar a integridade e o desempenho do esquema de pintura, aplicado nessa situação.

Para tintas em pó devem ser consideradas as recomendações do Fabricante das tintas.

É permitida a aplicação do sistema de pintura (preparo da superfície e da pintura, total ou parcial), nas instalações do fabricante ou no canteiro de obras (instalações terrestres ou marítimas), desde que acompanhado por um inspetor de pintura certificado e aceito em comum acordo entre as partes.

5.2.2 Recomendações sobre o Preparo das Tintas (Homogeneização, Mistura e Diluição)

5.2.2.1. A mistura e homogeneização de uma tinta devem atender às recomendações do fabricante, em todas as etapas.

5.2.2.2. A operação de mistura em recipientes abertos deve ser feita em local bem ventilado e distante de centelhas ou chamas.

5.2.2.3. Na abertura do recipiente da tinta, esta deve apresentar-se homogênea, sem nata, sem grumos e sem espessamento.

5.2.2.4. Quanto à preparação das tintas a serem aplicadas, elas deverão ser homogeneizadas antes e durante a aplicação, a fim de manter o pigmento em suspensão. Nas tintas de dois ou mais componentes estes devem ser homogeneizados separadamente antes de se fazer a mistura. Após a mistura, não devem ser observados veios ou faixas de cores diferentes e a aparência deve ser uniforme.

A homogeneização deve processar-se no recipiente original, não devendo a tinta ser retirada do recipiente enquanto todo o pigmento sedimentado não for incorporado ao veículo. Entretanto, admite-se que uma fração não sedimentada da tinta possa ser retirada temporariamente para facilitar o processo de homogeneização. Caso haja dificuldade na dispersão do pigmento sedimentado, a tinta não deve ser utilizada.

O misturador mecânico deve ser utilizado no processo de mistura e homogeneização de tintas, exceto para as tintas pigmentadas com alumínio. É vedado o fluxo de ar nesse processo.

As tintas a serem pulverizadas podem requerer diluição quando não for possível, por meio de ajustagem ou regulagem do equipamento de pulverização e de pressão de ar, se obter uma aplicação satisfatória.

Quando houver real necessidade de diluição das tintas, deve ser usado o diluente especificado pelo fabricante da tinta e realizado sob a orientação do mesmo.

5.2.3 Recomendações Específicas para Algumas Tintas

5.2.3.1 Nas tintas de dois ou mais componentes de cura química, deve ser respeitado o tempo de indução e o tempo de vida útil da mistura (“potlife”).

5.2.3.2. Nas tintas ricas em zinco e nas tintas que utilizam pigmento alumínio, as recomendações de mistura e homogeneização devem ser estritamente respeitadas conforme cada fabricante especificar.

Para tintas ricas em zinco, a pulverização deverá ser realizada com a utilização de equipamentos de pintura que disponham de agitação mecânica durante toda a aplicação.

5.2.4 Recomendações sobre as Superfícies a Pintar

Em equipamentos, estruturas ou tubulações a serem soldadas durante a montagem, deve ser deixada uma faixa sem pintura na região a ser soldada. Essa faixa, conforme recomendado pelo contratante, só deverá receber preparo de superfície e pintura após a soldagem, testes e consequente liberação para proceder à aplicação do esquema de pintura.

As regiões soldadas após a montagem devem receber o esquema de pintura especificado.

Frestas, cantos e depressões devem ser vedados por meio de solda, quando aplicável, massa epóxi ou material compatível com o sistema de pintura. A vedação com solda deve ser antes da pintura.

Quando for necessário, a superfície, antes da aplicação de cada demão de tinta, deve passar por um processo de limpeza a ser definido em função das condições específicas de cada trabalho.

5.2.5 Recomendações sobre as Condições Atmosféricas

Não deve ser feita nenhuma aplicação de tinta quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C, exceto quando se tratar de tintas cujo mecanismo da formação de película seja exclusivamente por evaporação de solventes. Tais tintas podem ser aplicadas desde que a temperatura ambiente seja igual ou superior a 2°C.

Não deve ser aplicada tinta em superfícies metálicas cuja temperatura seja inferior à temperatura de ponto de orvalho + 3°C ou em superfícies com temperatura superior a 52°C. No caso de tintas a base de etil-silicato de zinco a temperatura da superfície metálica não deve exceder a 40°C.

Para tintas tolerantes à umidade não há restrição com relação ao ponto de orvalho e umidade relativa do ar. Também não devem ser aplicadas se a temperatura da superfície for inferior a 10°C, acima de 52°C ou quando houver expectativa disso ocorrer antes de atingir o tempo mínimo de secagem para repintura.

Não deve ser feita nenhuma aplicação de tinta em tempo de chuva, nevoeiro ou bruma ou quando a umidade relativa do ar for superior a 85%, nem quando haja expectativa deste valor ser alcançado. No caso de tintas à base de etil-silicato de zinco, a umidade relativa do ar deve estar entre 60% e 85%.

Nenhuma tinta deve ser aplicada se houver a expectativa de que a temperatura ambiente possa cair até 0°C antes da tinta atingir o tempo mínimo de secagem para repintura.

5.2.6 Recomendações sobre os Métodos de Aplicação

As tintas devem ser aplicadas por meio de trinchas, rolos, pistolas (convencional, airless, pistola eletrostática, etc.) ou combinação de métodos a depender da tinta, do tipo de superfície, geometria da área e/ou equipamento e das condições ambientais.

O contratante, o aplicador e o fabricante da tinta deverão acordar os métodos mais adequados, informando no procedimento de execução, conforme descrito no item 4.3 desta recomendação prática.

A pintura de reforço (Stripe coat), em áreas críticas, tais como regiões soldadas, cantos vivos, cavidades e fendas, alvéolos e pites, deve ser executada preferencialmente com trincha em todas as demãos aplicadas, exceto para tintas à base de etil-silicato de zinco.

5.2.7 Recomendações Específicas para Aplicação

As superfícies usinadas e outras que não devem ser pintadas, mas que exijam proteção, devem ser recobertas com uma camada de verniz destacável, ou outro revestimento que seja de fácil remoção.

Durante o processo de aplicação e secagem da demão, deve-se evitar qualquer contaminação da película (Ex: sal, poeira, etc.).

O fabricante da tinta deve informar os intervalos de tempo (máximo e mínimo) entre demãos para cada tinta utilizada no esquema de pintura.

Para aplicação de demãos de tinta do tipo sem solvente, quando for operacionalmente viável e devidamente autorizado pelo fabricante, aplicar a demão subsequente quando a anterior estiver seca ao toque. Se isso ocorrer, não é necessário medir a espessura de película da demão anterior. Caso não ocorra, devem ser respeitados os intervalos recomendados (mínimo e máximo), para aplicação de cada demão.

Caso os intervalos para aplicação da demão subsequente ou repintura tenham sido ultrapassados, o fabricante da tinta deverá recomendar o procedimento a ser executado quando isso ocorrer.

5.2.8 Recomendações de Manuseio em materiais e equipamentos

Os equipamentos, estruturas metálicas e tubulações pintadas antes da montagem, não devem ser manuseadas sem ter sido alcançado o tempo mínimo de secagem para repintura.

O manuseio após o tempo de secagem deve ser efetuado de forma a minimizar danos à pintura, utilizando-se cabos de aço com proteção ou cintas de couro para pequenas peças.

Estruturas metálicas, tubulações e equipamentos pintados e ainda não montados, devem ser posicionados de modo a minimizar danos, contaminações e/ou deterioração da película da tinta. Quando isso ocorrer, as superfícies devem ser limpas e/ou retocadas com o sistema de pintura original, sempre que for necessário à manutenção da integridade da película.

Para as tintas à base de etil-silicato danificadas, o fabricante deverá orientar quanto ao procedimento de retoque.

Os equipamentos ou tubulações recém-pintados não devem ser postos em operação antes da cura total das tintas utilizadas.

5.2.9 Recomendações para Pintura de Manutenção e Retoques

Quando não for determinada a repintura total, em face de uma análise técnico-econômica, a pintura de manutenção deve ser executada somente nos locais onde se identifiquem defeitos, falhas ou apresentem aderência não satisfatória.

Nas áreas adjacentes ao retoque, todas as bordas devem ser chanfradas ou desbastadas por meio de lixamento, para recomposição uniforme do sistema de pintura especificado.

A repintura parcial deve ser feita de modo a minimizar qualquer dano à parte da pintura que se encontre em boas condições. As tintas utilizadas devem ser aquelas especificadas ou compatíveis com o esquema original.

6 INSPEÇÃO

As inspeções devem ser realizadas por inspetores qualificados, conforme a ABNT NBR 15218.

6.1 Recebimento de Tintas e solventes

O recebimento de tintas e solventes deve atender ao item 4.6.1 desta Recomendação.

6.2 Preparo de Superfície e Perfil de Rugosidade

Examinar a água e os abrasivos utilizados, conforme descrito no item 4.6.2 desta Recomendação.

Examinar visualmente se a superfície está isenta de poeira, óleo, pontos de corrosão e outros contaminantes de acordo com a ABNT NBR 7348.

Comparar a superfície tratada com o grau de limpeza especificado no esquema de pintura, tomando por base os padrões visuais das normas ISO 8501-1 ou, no caso de hidrojateamento, SSPC-VIS4/ NACE VIS 7.

A determinação do perfil de rugosidade deve ser feita de acordo com as recomendações contidas nas normas ABNT NBR 7348 e ABNT NBR 15488.

Verificar a presença de contaminantes não visíveis em superfícies localizadas em regiões marítimas ou industriais conforme descrito na ABNT NBR 7348.

A frequência de medições de perfil de rugosidade deve ser obedecida conforme descrito na ABNT NBR 1548.

6.3 Controle da Homogeneização, Mistura de Componentes e Diluição

A mistura, homogeneização e diluição das tintas deve atender ao item 5.2 desta Recomendação.

6.4 Umidade Relativa do Ar e Temperatura

Efetuar medições de umidade relativa, de temperatura do ambiente e da temperatura do substrato antes do início dos trabalhos de aplicação de

tintas. Fazer o controle das medições de umidade relativa do ar, temperatura ambiente e temperatura do substrato em relatório específico, com intervalos de 1 hora. As medições da umidade relativa do ar e da temperatura ambiente devem ser executadas no local onde a pintura estiver sendo feita.

6.5 Espessura de Película Úmida

Durante a aplicação da tinta, a medição da espessura de película úmida deve ser criteriosamente executada pelo pintor e acompanhada pelo inspetor de pintura, de modo a evitar variações inaceitáveis na espessura de película seca.

A faixa referencial de película úmida pode ser obtida pela expressão abaixo:

$$EPU = \frac{EPS}{SV} \times 100$$

Onde:

EPS = espessura seca nominal da película de tinta, em μm

EPU = espessura úmida, em μm

SV = teor de sólido por volume, em %

Para se atingir os critérios de aceitação para espessura de película seca especificada não é permitido encontrar medidas abaixo do seu valor devendo ser corrigida imediatamente. É admitido que, na aplicação, a sobre-espessura de película úmida alcance um máximo de 40% do previsto, exceto para tintas ricas em zinco onde a sobre-espessura alcance 20% do previsto.

6.6 Espessura de Película Seca

A medição da espessura de película seca deve ser efetuada depois de decorrido o tempo mínimo de secagem para repintura de cada demão. Deve ser executada conforme a ABNT NBR 10443.

As espessuras de película recomendadas são aquelas especificadas para cada esquema de pintura e cada demão de tinta. A película deve ter espessura uniforme.

Em tubulações e estruturas, deve ser realizada, pelo menos, uma medição para cada 10 m ou fração de 10 m adicional do comprimento.

Para áreas planas, deve ser realizado um número de medições correspondente, em valor absoluto, a 20% da área total pintada ou medida conforme a norma ISO 19840, descrita na Tabela 3.

Tabela 3 – Quantidades de Medições de Espessura de Película Seca

ÁREA/COMPRIMENTO (m ² /m)	NÚMERO DE MEDIÇÕES
Até 01	5
Acima de 01 até 03	10
Acima de 03 até 10	15
Acima de 10 até 30	20
Acima de 30 até 100	30
Acima de 100	10 para cada 100 m ² ou m linear

As frequências acima bem como qualquer outra que venha a ser utilizada deverá ser ajustada e acordada entre as partes.

6.7 Inspeção Visual da Película após Aplicação

Examinar se cada demão de tinta (durante a aplicação e após formação da película seca) está isenta de falhas e de defeitos, tais como os descritos nas normas ABNT NBR 14951 e ABNT NBR 15156.

6.8 Determinação de Aderência

Os ensaios de aderência por corte devem ser realizados de acordo com a norma ABNT NBR 11003.

O ensaio de resistência à tração deve ser realizado de acordo com a norma ABNT NBR 15877.

O procedimento de execução dos respectivos ensaios, conforme o equipamento ou estrutura, deverá atender ao descrito nas referidas normas.

Quanto à frequência de medições, para os testes de aderência por corte, seguir ao informado na ABNT NBR 11003.

Para os ensaios de aderência por tração, o equipamento utilizado e a frequência de medições deverão ser acordados entre as partes (cliente, executante e fabricante da tinta), para cada um dos sistemas de pintura onde esse ensaio seja realizado.

Por se tratar de ensaio destrutivo, desde que autorizado pelo contratante, o uso de corpos de prova é permitido desde que atendidas às informações de seu uso, contidas nas normas relativas ao teste a ser executado. Desta forma, evita-se danificar a pintura aplicada sobre os equipamentos ou estruturas onde o procedimento seja executado.

Caso o uso dos corpos de prova não seja autorizado, os ensaios de aderência realizados sobre as superfícies pintadas, devem ser posteriormente retocados conforme os esquemas de pintura especificados, exceto para tintas à base de etil-silicato, conforme descrito no item 5.2.8 dessa recomendação.

6.9 Descontinuidade

O ensaio de determinação de descontinuidade deve ser efetuado em esquemas para imersão ou quando indicado pelo usuário, em 100% da área devendo ser executado conforme a ABNT NBR 16172.

A escolha do método (via seca ou via úmida), os procedimentos de execução e a frequência de medições deverão atender ao descrito na referida norma.

7 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E DE REJEIÇÃO

7.1 Recebimento de Tintas e Solventes

As tintas e solventes devem atender às exigências do item 4.6.1 desta Recomendação.

7.2 Preparação de Superfície e Rugosidade

A superfície examinada, comparada aos respectivos padrões visuais, deve estar conforme o especificado no esquema de pintura.

O critério de aceitação para contaminantes não visíveis deverá ser acordado entre as partes de acordo com cada condição (terrestre ou marítima) e região da superfície (atmosférica ou enterrada/imersa/submersa), preparada para receber aplicação de pintura.

O perfil de rugosidade deverá ser acordado previamente entre as partes (cliente, executante e o fornecedor das tintas).

7.3 Controle da Homogeneização, Mistura de Componentes e Diluição

A homogeneização, a mistura e a diluição das tintas devem atender ao item 5.2 desta Recomendação Prática. Qualquer adequação realizada na tinta deverá ser devidamente registrada.

7.4 Umidade Relativa do Ar e Temperatura

Os serviços de pintura devem ser realizados conforme descrito no item 5.2 desta Recomendação.

7.5 Espessura de Película Úmida

A espessura de película úmida deve atender ao item 6.5 desta Recomendação.

7.6 Espessura de Película Seca

O Contratante poderá indicar ou especificar seus critérios próprios de aceitação e rejeição em relação a espessuras abaixo do especificadas, bem como de sobresspessura, que atendam suas necessidades.

Caso o Contratante não possua nenhum critério estabelecido nesse sentido, essa Recomendação pratica indica que os valores médios determinados de acordo com o item 6.6 desta Recomendação, devem estar na faixa que vai do nominal previsto no esquema de pintura anticorrosiva, como mínimo, até 40% acima do nominal, como máximo. Se ocorrer uma sobre-espessura além desse limite, o fabricante da tinta poderá ser consultado quanto à possibilidade de aceitação. A aceitação por parte do fabricante da tinta deverá ser feita por documento.

Para as tintas ricas em zinco o valor máximo não deve ultrapassar 20% do nominal.

Nenhuma espessura de película seca deverá estar abaixo do nominal previsto no esquema de pintura. Caso isso ocorra, deve-se aplicar uma demão adicional da mesma tinta em toda a área afetada, de modo a atender aos requisitos especificados. Quando se tratar de tintas ricas em zinco, esta deverá ser totalmente removida e reaplicada.

Não é permitida a compensação de espessura da demão anterior pelo aumento de espessura da demão subsequente, salvo se tratar da mesma tinta e mesmo assim, desde que o aumento da espessura não ultrapasse os limites previstos e recomendados pelo fabricante para a tinta em questão.

7.7 Inspeção Visual da Película após Aplicação

Executar inspeção visual na superfície pintada, onde não devem ser aceitas falhas ou defeitos, tais como aqueles citados no item 6.7 desta Recomendação.

7.8 Determinação de Aderência

Os critérios de aceitação dos ensaios de aderência pelo método “A” (corte em “X”) e “B” (corte em grade), deverão ser os descritos na norma ABNT NBR 11 003, caso não haja alguma exigência diferente do descrito nessa norma, por parte do Contratante.

O Contratante poderá indicar ou especificar seus critérios próprios de aceitação e rejeição em relação aos ensaios de aderência por tração, a partir dos resultados obtidos conforme indicado no item 6 da norma ABNT NBR 15877. Na ausência de critérios próprios, o fabricante da tinta poderá ser consultado quanto à tensão de ruptura bem como à natureza e a ocorrência da falha e o critério de aceitação confiável de cada um dos sistemas de pintura onde, após aplicado, esse ensaio tenha sido realizado.

7.9 Descontinuidade

A superfície examinada, conforme descrito no item 6.9 desta Recomendação, não deve apresentar descontinuidades.

O ensaio de descontinuidade deve ser feito com relatório apresentando um mapeamento das porosidades. Estas porosidades devem ser retocadas e realizar um novo ensaio de descontinuidade para verificar se os retoques foram satisfatórios.

8 REQUISITOS DE SEGURANÇA – COLETA, ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE RESÍDUOS

Devem ser observadas as determinações da legislação vigente e as recomendações dos órgãos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) locais.

As exigências de segurança devem estar em conformidade com as descritas na portaria 3214 do Ministério do Trabalho.
